

The Drain Castle



Foto: Drain Enterprise

Charles & Anna Drain House: Drain, Oregon

Dieses Haus ist ein sehr schönes Beispiel von den Proportionen und den charakteristischen Ornamenten aus der *Queen-Ann* Architektur der Stadt Drain. Das Gebäude ist seit 1976 in der landesweiten Inventarliste der historischen Plätze und im nationalen Register der historischen Plätze von Amerika aufgenommen.

Das Bauwerk wurde im Jahre 1893 begonnen und in 1895 fertiggestellt. Das Haus ist von großem historischem Wert für die Stadt Drain als imposantes Wohnhaus und als sichtbare Verbindung zu der Gründerfamilie.

Der Entwurf des viktorianischen Hauses stammt von Georg Barber aus Tennessee. Es ist der Entwurf Nummer 37 und die veranschlagten Baukosten beliefen sich im Jahr 1890 auf \$2.600,00. Das „Hasard House“ in Drain wurde 1902 errichtet und ist ein ähnlicher Entwurf, ebenso das „Fullerton House“ in Roseburg, Oregon. Dieses Haus gehörte dem Anwalt der Familie Drain.

Das „Charles Drain House“ ist ein zweigeschossiges Haus, aufgestellt in Holzständerbauweise auf einem Steinfundament mit Stuckverzierungen. Der größte Teil des Gebäudes ist mit einer Stulpschalung verkleidet, Schindeln wurden als Regenableitschürze und als Turmverkleidung angebracht. Das Haus ist vom Grundriss asymmetrisch und hat mehrere Flügel, die von der zentralen Struktur mit Walmdach abgehen, dazu Überdachungen, Balkone und Erker an den Hauptfassaden.

Eine sehr schöne ausgearbeitete Veranda mit Satteldach betont den Eingangsbereich. Ein hufeisenförmiger Bogen wurde in die Konstruktion eingearbeitet sowie ein Eckturm mit konischem Dach. Bedeutende Merkmale oberhalb der Trauflinie sind der zentrale Schornstein mit gemauertem trichterförmigem Kopf und ein pyramidenförmiges Dach über einer Veranda mit polygonalem Erker an der Westseite. Kunstvoll ausgesägte Ortsgangverkleidungen an sämtlichen Giebeln zeugen von ausgezeichneten gedrechselten oder geschnitzten Arbeiten. Spindeln und Geländer mit Verzierungen an den Ecken sind reichhaltig angebracht, auch an den Überdachungen, Balkonkanten und Handläufen. Die Fensteröffnungen haben übereinander laufende zweifache Schiebefenster und sind typischerweise in Zwei- oder Dreifachfenster gruppiert. Eine Umrandung aus vertikal stehenden Paneelen unter den Fensteröffnungen betont das Fundament.

Der originale Grundriss des Erdgeschosses beinhaltet eine Eingangstreppe, ein Empfangssalon, ein Esszimmer, eine Bibliothek, eine Küche, eine Speisekammer und ein Badezimmer. Das Obergeschoß besteht aus einem Master Bedroom, einem Aufenthaltsraum, einem Treppenraum und drei weiteren Schlafzimmern. Der Innenausbau einschließlich Treppe, handbemalte Holzkassettentüren, Paneele und Messingbeschläge sind alle noch vollständig erhalten.

Der jetzige Eigentümer des Hauses ist der North Douglas School Distrikt. In der Zeit von 1995 bis 1997 hat eine Bürgerinitiative über \$ 80.000,00 aufgebracht, um das Haus zu restaurieren. Die Restauration ist jetzt abgeschlossen.



Portrait von Anna Drain

Foto: Harman's Photography

Quelle: http://www.354.com/drain/drain_castle.htm